



ATENDER NORMA NBR 8160
MUDANÇAS DE DIREÇÃO HORIZONTAIS, DEVEM SER FEITAS COM PÇS COM ÂNGULO $<45^\circ$
EVITAR USAR JOELHOS DE 90° , NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO
USAR CURVA DE 90° DE RAIO LONGO OU DUAS CURVAS DE 45°
RAMAL DE VENTILAÇÃO DEVE SAIR SEMPRE POR CIMA DO RAMAL
USAR TERMINAL DE VENTILAÇÃO
USAR VÁLVULA DE RETENÇÃO

